

**Акт № 1**  
**обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов**  
**(агрегатов, устройств)**

г. Белоярский

«01» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвели обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**Змкр., дом 1.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	15	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	16	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	17	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да

29	Дефекты не обнаружены	да	51	Дефекты не обнаружены	да
30	Дефекты не обнаружены	да	52	Дефекты не обнаружены	да
31	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да
32	Дефекты не обнаружены	да	54	Дефекты не обнаружены	да
33	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
34	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
35	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Сбербанк	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «Югра»	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Почта	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. ЗАГС	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	-	-	-

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Крюков А. Г.

Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Гусаков Р. В.

**Акт № 2**  
**обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов**  
**(агрегатов, устройств)**

г. Белоярский

«01» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвели обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:  
**Змкр., дом 2.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	15	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	16	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	17	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да

29	Дефекты не обнаружены	да	50	Дефекты не обнаружены	да
30	Дефекты не обнаружены	да	51	Дефекты не обнаружены	да
31	Дефекты не обнаружены	да	52	Дефекты не обнаружены	да
32	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да
33	Дефекты не обнаружены	да	54	Дефекты не обнаружены	да
34	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
35	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



**Акт № 3**  
**обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов**  
**(агрегатов, устройств)**

г. Белоярский

«01» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**Змкр., дом 3.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
Нежил. пом. Магазин «У Ольги»	Дефекты не обнаружены	да	16	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	17	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да

30	Дефекты не обнаружены	да	50	Дефекты не обнаружены	да
31	Дефекты не обнаружены	да	Нежил. пом. Магазин «Селена»	Дефекты не обнаружены	да
32	Дефекты не обнаружены	да	52	Дефекты не обнаружены	да
33	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да
34	Дефекты не обнаружены	да	54	Дефекты не обнаружены	да
35	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	-	-	-

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Крюков А. Г.

Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Гусаков Р. В.

**Акт № 4**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«01» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**Змкр., дом 4.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да

36	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	81	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	82	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	83 Неж. пом. ИП Гадимов	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	84	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	85	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	86	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	87	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	88	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	89	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	90	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	91	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	92	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	93	Дефекты не обнаружены	да
61	Дефекты не обнаружены	да	94	Дефекты не обнаружены	да
62	Дефекты не обнаружены	да	95	Дефекты не обнаружены	да
63	Дефекты не обнаружены	да	96	Дефекты не обнаружены	да
64	Дефекты не обнаружены	да	97	Дефекты не обнаружены	да
65	Дефекты не обнаружены	да	98	Дефекты не обнаружены	да
66-67 Неж. пом. «Северное сияние»	Дефекты не обнаружены	да	99	Дефекты не обнаружены	да
68	Дефекты не обнаружены	да	100	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



**Акт № 5**  
**обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов**  
**(агрегатов, устройств)**

г. Белоярский

«01» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Иные представители:

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу: Змкр., дом 5а.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
19	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да
21	Дефекты не обнаружены	да	39	Дефекты не обнаружены	да

40	Дефекты не обнаружены	да	52	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да			

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



**Акт № 6**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«01» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**Змкр., дом 6.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
5	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да
19	Дефекты не обнаружены	да	39	Дефекты не обнаружены	да
20	Дефекты не обнаружены	да	40	Дефекты не обнаружены	да
21	Дефекты не обнаружены	да	41	Дефекты не обнаружены	да

42	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	85	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	86	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	87	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	88	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	89	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	90	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	91	Дефекты не обнаружены	да
61	Дефекты не обнаружены	да	92	Дефекты не обнаружены	да
62	Дефекты не обнаружены	да	93	Дефекты не обнаружены	да
63	Дефекты не обнаружены	да	94	Дефекты не обнаружены	да
64	Дефекты не обнаружены	да	95	Дефекты не обнаружены	да
65	Дефекты не обнаружены	да	96	Дефекты не обнаружены	да
66	Дефекты не обнаружены	да	97	Дефекты не обнаружены	да
69	Дефекты не обнаружены	да	98	Дефекты не обнаружены	да
70	Дефекты не обнаружены	да	99	Дефекты не обнаружены	да
71	Дефекты не обнаружены	да	100	Дефекты не обнаружены	да
Неж пом. Магазин «Центр»	Дефекты не обнаружены	да	Неж пом. Магазин «Новосибирск»	Дефекты не обнаружены	да
Неж пом. аптека «Будь Здоров»	Дефекты не обнаружены	да	Неж пом. Магазин «Гурман»	Дефекты не обнаружены	да
Неж пом. Магазин «Персона»	Дефекты не обнаружены	да	Неж пом. Магазин «Прима»	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



**Акт № 7**  
**обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов**  
**(агрегатов, устройств)**

г. Белоярский

«01» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**Змкр., дом 7.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	16	Дефекты не обнаружены	да
1а	Дефекты не обнаружены	да	17	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2а	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да

33	Дефекты не обнаружены	да	50	Дефекты не обнаружены	да
34	Дефекты не обнаружены	да	51	Дефекты не обнаружены	да
35	Дефекты не обнаружены	да	52	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	54	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



**Акт № 8**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«04» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**Змкр., дом 8.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да

**Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»**

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



# Акт № 9

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«04» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

Змкр., дом 9.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да

37	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Игрушки»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Дар»	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



# АКТ № 10

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«04» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

Змкр., дом 10.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да

36	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. «Мир фруктов»	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Крюков А. Г.

Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



Гусаков Р. В.

**АКТ № 11**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«04» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**Змкр., дом 11.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да

39	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да			
54	Дефекты не обнаружены	да			
Неж. Пом. Магазин «Севинч»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Мясо-Рыба»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Техас»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Чистюля»	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Крюков А. Г.

Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Гусаков Р. В.

**АКТ № 12**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«04» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**Змкр., дом 12.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да

35	Дефекты не обнаружены	да		54	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да		55	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да		56	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да		57	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да		58	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да		59	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да		60	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да		61	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да		62	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да		63	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да		64	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да		65	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да		66	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да		67	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да		68	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да		69	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да		70	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Школа «Аррива»		Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



# Акт № 13

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«04» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:  
Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу Змкр., дом 13.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да

34	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да
35	Дефекты не обнаружены	да	54	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



**Акт № 14**  
**обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов**  
**(агрегатов, устройств)**

г. Белоярский

«04» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу

**Змкр., дом 14.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да

36	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	81	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	82	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	83	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	84	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	85	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	87	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	88	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	89	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	90	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	91	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	92	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	94	Дефекты не обнаружены	да
61	Дефекты не обнаружены	да	95	Дефекты не обнаружены	да
62	Дефекты не обнаружены	да	96	Дефекты не обнаружены	да
63	Дефекты не обнаружены	да	97	Дефекты не обнаружены	да
64	Дефекты не обнаружены	да	98	Дефекты не обнаружены	да
65	Дефекты не обнаружены	да	99	Дефекты не обнаружены	да
66	Дефекты не обнаружены	да	100	Дефекты не обнаружены	да
67	Дефекты не обнаружены	да	-	-	-

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



# Акт № 15

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«05» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:  
**Змкр., дом 17.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да

35	Дефекты не обнаружены	да	44	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	45	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	47	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	48	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	49	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	50	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	51	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	52	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Юникс»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Каприз»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Побратим»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Парикмахерская «Элен»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Супер- Мастер»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Автошкола «Проф лидер»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Красное- Белое»	Дефекты не обнаружены	да	-	-	-

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Крюков А. Г.

Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



Гусаков Р. В.

**АКТ № 16**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«05» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**Змкр., дом 18.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
35	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да

37	Дефекты не обнаружены	да		56	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да		57	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да		58	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да		59	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да		60	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да		61	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да		62	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да		63	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да		64	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да		65	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да		66	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да		67	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да		67	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да		68	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да		69	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да		70	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Мастерок»		Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	-	-	-	-

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



**Акт № 17**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«05» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Иные представители:

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу

**Змкр., дом 20.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да

36	Дефекты не обнаружены	да		53	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да		54	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да		55	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да		56	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да		57	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да		58	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да		59	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да		60	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да		61	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да		62	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да		63	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да		64	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да		65	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да		66	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да		67	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да		68	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	-	-	-	-

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Крюков А. Г.

Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Гусаков Р. В.

**Акт № 18**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«05» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**Змкр., дом 28а.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да

35	Дефекты не обнаружены	да	51	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	52	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	54	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



**Акт № 19**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«05» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**Змкр., дом 29.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да

36	Дефекты не обнаружены	да		69	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да		70	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да		71	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да		72	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да		73	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да		74	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да		75	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да		76	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да		77	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да		78	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да		79	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да		80	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да		81	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да		82	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да		83	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да		84	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да		85	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да		86	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да		87	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да		88	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да		89	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да		90	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да		91	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да		92	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да		93	Дефекты не обнаружены	да
61	Дефекты не обнаружены	да		94	Дефекты не обнаружены	да
62	Дефекты не обнаружены	да		95	Дефекты не обнаружены	да
63	Дефекты не обнаружены	да		96	Дефекты не обнаружены	да
64	Дефекты не обнаружены	да		97	Дефекты не обнаружены	да
65	Дефекты не обнаружены	да		98	Дефекты не обнаружены	да
66	Дефекты не обнаружены	да		99	Дефекты не обнаружены	да
67	Дефекты не обнаружены	да		100	Дефекты не обнаружены	да
68	Дефекты не обнаружены	да	-	-	-	-

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



**АКТ № 42**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«07» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**7мкр., дом 9.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да

36	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом.	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	-	-	-

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



**АКТ № 41**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«07» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**7мкр., дом 10.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да

36	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. «Библиотека»	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



# АКТ № 22

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«06» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.

(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.

(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**кв. Спортивный, дом 3.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да

35	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	81	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	82	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	83	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	84	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	85	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	86	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	87	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	88	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	89	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	90	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	91	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	92	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	93	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	94	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	95	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	96	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	97	Дефекты не обнаружены	да
61	Дефекты не обнаружены	да	98	Дефекты не обнаружены	да
62	Дефекты не обнаружены	да	98	Дефекты не обнаружены	да
63	Дефекты не обнаружены	да	99	Дефекты не обнаружены	да
64	Дефекты не обнаружены	да	100	Дефекты не обнаружены	да
65	Дефекты не обнаружены	да	101	Дефекты не обнаружены	да
66	Дефекты не обнаружены	да	102	Дефекты не обнаружены	да
67	Дефекты не обнаружены	да	103	Дефекты не обнаружены	да
68	Дефекты не обнаружены	да	104	Дефекты не обнаружены	да
69	Дефекты не обнаружены	да	105	Дефекты не обнаружены	да
69	Дефекты не обнаружены	да	106	Дефекты не обнаружены	да
70	Дефекты не обнаружены	да	107	Дефекты не обнаружены	да
71	Дефекты не обнаружены	да	-	-	-

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



**Акт № 23**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«06» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**кв. Спортивный, дом 4.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
21	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
22	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да
22а	Дефекты не обнаружены	да	39	Дефекты не обнаружены	да
23	Дефекты не обнаружены	да	40	Дефекты не обнаружены	да
24	Дефекты не обнаружены	да	41	Дефекты не обнаружены	да
25	Дефекты не обнаружены	да	42	Дефекты не обнаружены	да
26	Дефекты не обнаружены	да	43	Дефекты не обнаружены	да
27	Дефекты не обнаружены	да	44	Дефекты не обнаружены	да
28	Дефекты не обнаружены	да	45	Дефекты не обнаружены	да
29	Дефекты не обнаружены	да	46	Дефекты не обнаружены	да
30	Дефекты не обнаружены	да	47	Дефекты не обнаружены	да
31	Дефекты не обнаружены	да	48	Дефекты не обнаружены	да
32	Дефекты не обнаружены	да	49	Дефекты не обнаружены	да
33	Дефекты не обнаружены	да	50	Дефекты не обнаружены	да
34	Дефекты не обнаружены	да	51	Дефекты не обнаружены	да
35	Дефекты не обнаружены	да	52	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да

54	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	61		
56	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	Неж пом. Магазин	Дефекты не обнаружены	да
Неж пом. Магазин	Дефекты не обнаружены	да	Неж пом. 44а	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



# Акт № 24

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«06» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Иные представители:

Начальник Белоярского ПУ  
АО «Газпром газораспределение Север» Жовтяк Ю. А.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**кв. Спортивный, дом 4/1.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	11	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	12	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	13	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	14	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	15	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	16	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	17	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



# Акт № 25

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«06» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**кв. Спортивный, дом 4/2.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
65	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
67	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
68	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
69	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
70	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
71	Дефекты не обнаружены	да	81	Дефекты не обнаружены	да
72	Дефекты не обнаружены	да	82	Дефекты не обнаружены	да
73	Дефекты не обнаружены	да	83	Дефекты не обнаружены	да
74	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом	Дефекты не обнаружены	да
75	Дефекты не обнаружены	да			

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



# Акт № 43

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«07» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**Мкр. Мирный, дом 17**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	3	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	4	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



**АКТ № 34**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«07» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**СУ-966, дом 9**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	3	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	4	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



**АКТ № 35**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«07» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**СУ-966, дом 18**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	3	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	4	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



**Акт № 36**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«07» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**СУ-966, дом 23**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	3	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	4	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



**АКТ № 37**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«07» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**СУ-966, дом 25**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	3	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	4	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



# Акт № 38

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«07» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**СУ-966, дом 34**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	3	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	-	-	-

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



# Акт № 39

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«07» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**СУ-966, дом 35**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	3	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	-	-	-

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



# АКТ № 40

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«07» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**СУ-966, дом 37**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	2	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



# Акт № 20

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«05» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Иные представители:

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу  
**ул. Молодости, дом 1.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
4	Дефекты не обнаружены	да		Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да
19	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
20	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да
21	Дефекты не обнаружены	да	39	Дефекты не обнаружены	да

40	Дефекты не обнаружены	да		61	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да		62	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да		65	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да		66	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да		67	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да		68	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да		69	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да		70	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да		71	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да		72	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да		73	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да		74	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да		75	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да		76	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да		77	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да		78	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да		79	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да		80	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да				
Неж. Пом. Магазин «Золушка»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. аптека	Дефекты не обнаружены	да	
Неж. Пом. Магазин «Хризолит»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Люкс»	Дефекты не обнаружены	да	
Неж. Пом. Магазин «Ермак»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Вояж»	Дефекты не обнаружены	да	
Неж. Пом. Магазин «Блеск»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Молоток»	Дефекты не обнаружены	да	

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Крюков А. Г.

Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Гусаков Р. В.

**Акт № 21**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«06» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» \_\_\_\_\_ Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» \_\_\_\_\_ Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**ул. Молодости, дом 4а.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да

37	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да			
Неж. Пом. Магазин «Бучан»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Мы вам рады»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Котопес»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Ландыш»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Офис магазина «Ландыш»	Дефекты не обнаружены	да			

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



**Акт № 26**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«06» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:  
**ул. Центральная, дом 2.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
5	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
19	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да
20	Дефекты не обнаружены	да	39	Дефекты не обнаружены	да
21	Дефекты не обнаружены	да	40	Дефекты не обнаружены	да

41	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
62	Дефекты не обнаружены	да		Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Канцпресс»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом.	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. «Студия красоты»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Элегант»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом.	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Салон сотовой связи «Теле-2»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Салон сотовой связи «Мотив»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом.	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Крюков А. Г.

Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



Гусаков Р. В.

**Акт № 27**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«06» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Иные представители:

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

**ул. Центральная, дом 5.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	39	Дефекты не обнаружены	да

40	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	81	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	82	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	83	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	84	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	85	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	86	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	87	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	88	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	89	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	90	Дефекты не обнаружены	да
61	Дефекты не обнаружены	да	91	Дефекты не обнаружены	да
64	Дефекты не обнаружены	да	92	Дефекты не обнаружены	да
65	Дефекты не обнаружены	да	93	Дефекты не обнаружены	да
66	Дефекты не обнаружены	да	94	Дефекты не обнаружены	да
67	Дефекты не обнаружены	да	95	Дефекты не обнаружены	да
68	Дефекты не обнаружены	да	96	Дефекты не обнаружены	да
69	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Винни- Пух»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Салон красоты	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Салон «Евросеть»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Обувная мастерская	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Чистюля»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. ТурЛидер	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Салон связи «Связной»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Салон связи «МТС»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Салон связи «Мегафон»	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



**Акт № 28**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«06» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:  
**ул. Центральная, дом 13.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да

37	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Комфорт»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Лидер»	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



# АКТ № 29

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«07» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:  
**ул. Центральная, дом 14.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
4	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да
19	Дефекты не обнаружены	да	39	Дефекты не обнаружены	да

40	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Магазин «Пиво»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «СпортЛидер»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Парикмахерск ая «Чародейка»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «ЭлитБукет»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Магазин «Микс»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «София»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Магазин «Цветы для Вас»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Нотариус	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Крюков А. Г.

Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Гусаков Р. В.

**Акт № 30**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«07» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:  
**ул. Центральная, дом 15.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
19	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да

39	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	81	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	85	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	86	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	87	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	88	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	89	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	90	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	91	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	92	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	93	Дефекты не обнаружены	да
61	Дефекты не обнаружены	да	94	Дефекты не обнаружены	да
62	Дефекты не обнаружены	да	95	Дефекты не обнаружены	да
63	Дефекты не обнаружены	да	96	Дефекты не обнаружены	да
64	Дефекты не обнаружены	да	97	Дефекты не обнаружены	да
65	Дефекты не обнаружены	да	98	Дефекты не обнаружены	да
66	Дефекты не обнаружены	да	99	Дефекты не обнаружены	да
67	Дефекты не обнаружены	да	100	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Салон красоты «Савона»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «Люком»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Магазин «Ромашка»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «Танго»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Магазин «Мебель Миас»	Дефекты не обнаружены	да	-	-	-

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Крюков А. Г.

Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Гусаков Р. В.

**АКТ № 31**  
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«07» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:  
**ул. Центральная, дом 16.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да
19	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
20	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да

39	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	81	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	82	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	85	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	86	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	87	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	88	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	89	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	90	Дефекты не обнаружены	да
61	Дефекты не обнаружены	да	91	Дефекты не обнаружены	да
63	Дефекты не обнаружены	да	92	Дефекты не обнаружены	да
64	Дефекты не обнаружены	да	93	Дефекты не обнаружены	да
65	Дефекты не обнаружены	да	94	Дефекты не обнаружены	да
66	Дефекты не обнаружены	да	95	Дефекты не обнаружены	да
67	Дефекты не обнаружены	да	96	Дефекты не обнаружены	да
68	Дефекты не обнаружены	да	97	Дефекты не обнаружены	да
69	Дефекты не обнаружены	да	98	Дефекты не обнаружены	да
70	Дефекты не обнаружены	да	99	Дефекты не обнаружены	да
71	Дефекты не обнаружены	да	100	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Анастасия»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Блеск»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Кристи»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Ларус»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Комитет по делам несовершеннол етних	Дефекты не обнаружены	да			

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Крюков А. Г.

Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Гусаков Р. В.

## АКТ № 32

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«07» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №286-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу

**ул. Школьная, дом 3.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да
19	Дефекты не обнаружены	да	39	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да

42	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «Е-96»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Магазин «Мадонна»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «Амикс»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Магазин «Сиболя»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «Фаворит»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом.	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом.	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



# АКТ № 33

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов  
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«07» августа 2025г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» Крюков А. Г.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» Гусаков Р. В.  
(должность. Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:  
**ул. Школьная, дом 9.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
19	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да

39	Дефекты не обнаружены	да	59		
40	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Салон	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Магазин «Большой сад»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. «Гелеус»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Магазин «Большой сад»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «Мебель»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Следственный отдел	Дефекты не обнаружены	да			

Специалист по обследованию  
ООО «СтильДомСтрой»

Крюков А. Г.  
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК  
ООО «Ремстройсервис»

Гусаков Р. В.  
(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)

