

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС»
(ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС»)
ИНН/КПП 8611010840/861101001















Журнал №1/1/26
регистрации проведенных проверок
систем и вентиляционных каналов

Начат " 02 " марта 2026 г.

Окончен " 06 " марта 2026 г.

г. Белоярский

2026г.

№ п/п	Номер акта обследования	Дата обследования	Заказчик	Адрес объекта обследования	Ф.И.О. Специалиста,	Результаты обследования, соотв/ не соответствует	Подпись специалиста
1	1	02.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 1	Крюков А. Г.	соотв.	
2	2	02.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 2	Крюков А. Г.	соотв.	
3	3	02.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 3	Крюков А. Г.	соотв.	
4	4	02.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 4	Крюков А. Г.	соотв.	
5	5	02.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 5а	Крюков А. Г.	соотв.	
6	6	02.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 6	Крюков А. Г.	соотв.	
7	7	02.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 7	Крюков А. Г.	соотв.	
8	8	03.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 8	Крюков А. Г.	соотв.	
9	9	03.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 9	Крюков А. Г.	соотв.	
10	10	03.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 10	Крюков А. Г.	соотв.	
11	11	03.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 11	Крюков А. Г.	соотв.	
12	12	03.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 12	Крюков А. Г.	соотв.	
13	13	03.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 13	Крюков А. Г.	соотв.	
14	14	03.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 14	Крюков А. Г.	соотв.	
15	15	04.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 17	Крюков А. Г.	соотв.	

№ п/п	Номер акта обследования	Дата обследования	Заказчик	Адрес объекта обследования	Ф.И.О. Специалиста	Результаты обследования, соотв/ не соответствует	Подпись специалиста
16	16	04.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 18	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
17	17	04.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 20	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
18	18	04.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 28а	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
19	19	04.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	Змкр., дом 29	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
20	20	04.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	ул. Молодости, дом 1	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
21	21	05.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	ул. Молодости, дом 4а	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
22	22	05.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	кв. Спортивный, дом 3	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
23	23	05.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	кв. Спортивный, дом 4	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
24	24	05.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	кв. Спортивный, дом 4/1	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
25	25	05.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	кв. Спортивный, дом 4/2	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
26	26	05.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	ул. Центральная, дом 2	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
27	27	05.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	ул. Центральная, дом 5	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
28	28	05.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	ул. Центральная, дом 13	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
29	29	06.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	ул. Центральная, дом 14	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
30	30	06.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	ул. Центральная, дом 15	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
31	31	06.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	ул. Центральная, дом 16	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>

№ п/п	Номер акта обследования	Дата обследования	Заказчик	Адрес объекта обследования	Ф.И.О. Специалиста	Результаты обследования, соотв/ не соответствует	Подпись специалиста
32	32	06.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	ул. Школьная, дом 3	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
33	33	06.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	ул. Школьная, дом 9	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
34	34	06.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	СУ-966, дом 9	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
35	35	06.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	СУ-966, дом 18	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
36	36	06.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	СУ-966, дом 23	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
37	37	06.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	СУ-966, дом 25	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
38	38	06.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	7мкр., дом 10	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>
39	39	06.03.2026	ООО «Ремстройсервис»	7мкр., дом 9	Крюков А. Г.	соотв.	<i>AK</i>

Акт № 1

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов (в регионах, устройства)

г. Белоярский

«02» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Д014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О. предельно возможной организации)

Представитель заказчика:

Г.э. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусиков Р. В.
(должность, Ф.И.О. предельно возможной организации)

Произвели обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

ЗМКР., дом 1.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	15	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	16	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	17	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да


29	Дефекты не обнаружены	да	51	Дефекты не обнаружены	да
30	Дефекты не обнаружены	да	52	Дефекты не обнаружены	да
31	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да
32	Дефекты не обнаружены	да	54	Дефекты не обнаружены	да
33	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
34	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
35	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Сбербанк	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «Югра»	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Почта	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. ЗАГС	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	-	-	-

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»


Гусев Р. В.
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Акт № 2
обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«02» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (ЛО14-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Произвели обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

Змкр., дом 2.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	15	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	16	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	17	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да

29	Дефекты не обнаружены	да	50	Дефекты не обнаружены	да
30	Дефекты не обнаружены	да	51	Дефекты не обнаружены	да
31	Дефекты не обнаружены	да	52	Дефекты не обнаружены	да
32	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да
33	Дефекты не обнаружены	да	54	Дефекты не обнаружены	да
34	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
35	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»

(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»

(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Акт № 3

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«02» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

Змкр., дом 3.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
Нежил. пом. Магазин «У Ольги»	Дефекты не обнаружены	да	16	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	17	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да

30	Дефекты не обнаружены	да	50	Дефекты не обнаружены	да
31	Дефекты не обнаружены	да	Нежил. пом Магазин «Селена»	Дефекты не обнаружены	да
32	Дефекты не обнаружены	да	52	Дефекты не обнаружены	да
33	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да
34	Дефекты не обнаружены	да	54	Дефекты не обнаружены	да
35	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	-	-	-

Специалист по обследованию
ООО «Стиль.ДомСтрой»

(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»

(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Акт № 4**обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов, устройств)**

г. Белоярский

«02» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Д014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

Змкр., дом 4.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да

36	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	81	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	82	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	83 Неж. пом. ИП Гадинов	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	84	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	85	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	86	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	87	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	88	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	89	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	90	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	91	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	92	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	93	Дефекты не обнаружены	да
61	Дефекты не обнаружены	да	94	Дефекты не обнаружены	да
62	Дефекты не обнаружены	да	95	Дефекты не обнаружены	да
63	Дефекты не обнаружены	да	96	Дефекты не обнаружены	да
64	Дефекты не обнаружены	да	97	Дефекты не обнаружены	да
65	Дефекты не обнаружены	да	98	Дефекты не обнаружены	да
66-67 Неж. пом. «Северная сияние»	Дефекты не обнаружены	да	99	Дефекты не обнаружены	да
68	Дефекты не обнаружены	да	100	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»

(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель, УЗ
ООО «Ремстройсервис»

(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



Акт № 5

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов, устройств)

г. Беловрский

«02» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (ЛО14-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Иные представители:

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу: Змкр., дом 5а.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений:

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
19	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да
21	Дефекты не обнаружены	да	39	Дефекты не обнаружены	да

40	Дефекты не обнаружены	да	52	Дефекты не обнаружены	Да
41	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да			

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»:


Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»:


Гусakov Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



Акт № 6

**обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)**

г. Белоярский

«02» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (ЛО14-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

Змкр., дом 6.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
5	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да
19	Дефекты не обнаружены	да	39	Дефекты не обнаружены	да
20	Дефекты не обнаружены	да	40	Дефекты не обнаружены	да
21	Дефекты не обнаружены	да	41	Дефекты не обнаружены	да

42	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	85	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	86	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	87	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	88	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	89	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	90	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	91	Дефекты не обнаружены	да
61	Дефекты не обнаружены	да	92	Дефекты не обнаружены	да
62	Дефекты не обнаружены	да	93	Дефекты не обнаружены	да
63	Дефекты не обнаружены	да	94	Дефекты не обнаружены	да
64	Дефекты не обнаружены	да	95	Дефекты не обнаружены	да
65	Дефекты не обнаружены	да	96	Дефекты не обнаружены	да
68	Дефекты не обнаружены	да	97	Дефекты не обнаружены	да
69	Дефекты не обнаружены	да	98	Дефекты не обнаружены	да
70	Дефекты не обнаружены	да	99	Дефекты не обнаружены	да
71	Дефекты не обнаружены	да	100	Дефекты не обнаружены	да
Неж пом. Магазин «Центр»	Дефекты не обнаружены	да	Неж пом. Магазин «Новосибирск»	Дефекты не обнаружены	да
Неж пом. аптека «Будь Здоров»	Дефекты не обнаружены	да	Неж пом. Магазин «Гурман»	Дефекты не обнаружены	да
Неж пом. Магазин «Персона»	Дефекты не обнаружены	да	Неж пом. Магазин «Прима»	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»

(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»

(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



Акт № 7

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«02» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (ЛО14-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

Змкр., дом 7.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	16	Дефекты не обнаружены	да
1а	Дефекты не обнаружены	да	17	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2а	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да

33	Дефекты не обнаружены	да	50	Дефекты не обнаружены	да
34	Дефекты не обнаружены	да	51	Дефекты не обнаружены	да
35	Дефекты не обнаружены	да	52	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	54	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»


(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Акт № 8

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«03» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (ЛО14-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусakov P. B.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

Змкр., дом В.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да

37	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	81	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	82	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	83	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	84	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	85	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	86	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	87	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	88	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	89	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	90	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	91	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	92	Дефекты не обнаружены	да
61	Дефекты не обнаружены	да	93	Дефекты не обнаружены	да
62	Дефекты не обнаружены	да	94	Дефекты не обнаружены	да
63	Дефекты не обнаружены	да	95	Дефекты не обнаружены	да
65	Дефекты не обнаружены	да	98	Дефекты не обнаружены	да
66	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Империал»	Дефекты не обнаружены	да
67	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. стоматология «Тимур»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Умная игрушка»	Дефекты не обнаружены	да			

Специальт по обследованию
ООО «СтилДомСтрой»


Ерюков А. Г.
ООО «СтилДомСтрой»
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»


Гусев Р. В.
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Акт № 9

обследовании технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«03» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусakov P. B.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

Змкр., дом 9.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да

37	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Игрушки»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Дар»	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «Стиль.Дом.Строй»

(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»

(подпись, Ф.И.О. представителя организации) Гусakov P. B



Акт № 10

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«03» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (ЛО14-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:


Змкр., дом 10.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да

36	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
64	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом «Мир фруктов»	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Кирюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О представителя организации)

Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»


(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



АКТ № 11

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«03» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусиков Р. В.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги в отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

Змкр, дом 11.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Неотделочные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да

39	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да			
54	Дефекты не обнаружены	да			
Неж. Пом. Магазин «Севинч»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Мясо-Рыба»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Техас»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Чистюль»	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»

(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Крюков А. Г.



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»

(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)

Гусаков Р. В.



Акт № 12

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«03» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

Змкр., дом 12.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да

35	Дефекты не обнаружены	да	54	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	Неж Пом Школа «Аррива»	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


Крюков А. И.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК
ООО «РезидентСервис»


Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



Акт № 13

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов, устройств)

г. Белорский

«03» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Провел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу **Змкр., дом 13.**

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да

34	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да
35	Дефекты не обнаружены	да	54	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да

Специалитет по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»


Гусев Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя (автоконтроль))



Акт № 14
 обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
 (агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«03» марта 2026г

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (ЛО14-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу


Змкр., дом 14.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да

36	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	81	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	82	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	83	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	84	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	85	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	87	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	88	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	89	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	90	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	91	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	92	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	94	Дефекты не обнаружены	да
61	Дефекты не обнаружены	да	95	Дефекты не обнаружены	да
62	Дефекты не обнаружены	да	96	Дефекты не обнаружены	да
63	Дефекты не обнаружены	да	97	Дефекты не обнаружены	да
64	Дефекты не обнаружены	да	98	Дефекты не обнаружены	да
65	Дефекты не обнаружены	да	99	Дефекты не обнаружены	да
66	Дефекты не обнаружены	да	100	Дефекты не обнаружены	да
67	Дефекты не обнаружены	да			

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


(подпись, Ф.И.О представителя организации)
Курков А. Г.
ООО «СтильДомСтрой»

Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»


(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)
Гусев Р. В.
ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС»

Акт № 15

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«04» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

Змкр., дом 17.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да

35	Дефекты не обнаружены	да	44	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	45	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	47	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	48	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	49	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	50	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	51	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	52	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Юникс»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Каприз»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Побратим»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Парикмахерская «Элен»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Супер-Мастер»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Автошкола «Проф лидер»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Красное-Белое»	Дефекты не обнаружены	да	-	-	-

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой».

(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис».

(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



Акт № 16

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«04» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (ЛО14-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусиков Р. В.
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:


Змкр., дом 1В.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
35	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да

37	Дефекты не обнаружены	да		56	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да		57	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да		58	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да		59	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да		60	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да		61	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да		62	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да		63	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да		64	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да		65	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да		66	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да		67	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да		67	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да		68	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да		69	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да		70	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом Магазин «Мастерок»		Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	-		-	-

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»



Крюков А. Г.

(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»



Гусаков Р. В.

(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Акт № 17

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«04» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Д014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Г.л. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусиков Р. В.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Иные представители:

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу

Змкр., дом 20.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да


36	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	54	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	-	-	-

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК
ООО «РезультатСервис»


Иусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Акт № 18

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«04» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусиков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

Змкр., дом 28а.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да

35	Дефекты не обнаружены	да	51	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	52	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	54	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»

(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)

Крюков А. Г.



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»

(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)

Гусаков Р. В.



Акт № 19

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатом, устройством)

г. Белоярский

«04» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (ЛП14-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусиков Р. В.
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

Змкр., дом 29.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да

36	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	81	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	82	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	83	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	84	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	85	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	86	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	87	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	88	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	89	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	90	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	91	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	92	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	93	Дефекты не обнаружены	да
61	Дефекты не обнаружены	да	94	Дефекты не обнаружены	да
62	Дефекты не обнаружены	да	95	Дефекты не обнаружены	да
63	Дефекты не обнаружены	да	96	Дефекты не обнаружены	да
64	Дефекты не обнаружены	да	97	Дефекты не обнаружены	да
65	Дефекты не обнаружены	да	98	Дефекты не обнаружены	да
66	Дефекты не обнаружены	да	99	Дефекты не обнаружены	да
67	Дефекты не обнаружены	да	100	Дефекты не обнаружены	да
68	Дефекты не обнаружены	да			

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»

(подпись)

Крюков А. Г.

(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»

(подпись)

Гусаков Р. В.

(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Акт № 20

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(а: регатом, устройств)

г. Белоярский

«04» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Иные представители:

Проводит обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу

ул. Молодости, дом 1.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
4	Дефекты не обнаружены	да		Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да
19	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
20	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да
21	Дефекты не обнаружены	да	39	Дефекты не обнаружены	да

40	Дефекты не обнаружены	да		61	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да		62	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да		65	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да		66	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да		67	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да		68	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да		69	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да		70	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да		71	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да		72	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да		73	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да		74	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да		75	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да		76	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да		77	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да		78	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да		79	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да		80	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да				
Неж. Пом. Магазин «Золушка»	Дефекты не обнаружены	да		Неж. Пом. аптека	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Хризолит»	Дефекты не обнаружены	да		Неж. Пом. Магазин «Люкс»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Ермак»	Дефекты не обнаружены	да		Неж. Пом. Магазин «Вояж»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Блеск»	Дефекты не обнаружены	да		Неж. Пом. Магазин «Молоток»	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»


Гусков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



Акт № 21

обследовании технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«05» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (ЛО14-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

ул. Молодости, дом 4а.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да

37	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да			
Неж. Пом. Магазин «Бучан»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Мы вам рады»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Католес»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Ландыш»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Офис магазина «Ландыш»	Дефекты не обнаружены	да			

Специальный акт по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»


Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Акт № 22

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«05» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (ЛО14-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.

(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.

(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

кв. Спортивный, дом 3.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да

35	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	81	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	82	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	83	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	84	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	85	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	86	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	87	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	88	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	89	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	90	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	91	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	92	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	93	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	94	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	95	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	96	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	97	Дефекты не обнаружены	да
61	Дефекты не обнаружены	да	98	Дефекты не обнаружены	да
62	Дефекты не обнаружены	да	98	Дефекты не обнаружены	да
63	Дефекты не обнаружены	да	99	Дефекты не обнаружены	да
64	Дефекты не обнаружены	да	100	Дефекты не обнаружены	да
65	Дефекты не обнаружены	да	101	Дефекты не обнаружены	да
66	Дефекты не обнаружены	да	102	Дефекты не обнаружены	да
67	Дефекты не обнаружены	да	103	Дефекты не обнаружены	да
68	Дефекты не обнаружены	да	104	Дефекты не обнаружены	да
69	Дефекты не обнаружены	да	105	Дефекты не обнаружены	да
69	Дефекты не обнаружены	да	106	Дефекты не обнаружены	да
70	Дефекты не обнаружены	да	107	Дефекты не обнаружены	да
71	Дефекты не обнаружены	да	-	-	-

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»


Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Акт № 23

обследовании технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«05» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

кв. Спортивный, дом 4.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
21	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
22	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да
22а	Дефекты не обнаружены	да	39	Дефекты не обнаружены	да
23	Дефекты не обнаружены	да	40	Дефекты не обнаружены	да
24	Дефекты не обнаружены	да	41	Дефекты не обнаружены	да
25	Дефекты не обнаружены	да	42	Дефекты не обнаружены	да
26	Дефекты не обнаружены	да	43	Дефекты не обнаружены	да
27	Дефекты не обнаружены	да	44	Дефекты не обнаружены	да
28	Дефекты не обнаружены	да	45	Дефекты не обнаружены	да
29	Дефекты не обнаружены	да	46	Дефекты не обнаружены	да
30	Дефекты не обнаружены	да	47	Дефекты не обнаружены	да
31	Дефекты не обнаружены	да	48	Дефекты не обнаружены	да
32	Дефекты не обнаружены	да	49	Дефекты не обнаружены	да
33	Дефекты не обнаружены	да	50	Дефекты не обнаружены	да
34	Дефекты не обнаружены	да	51	Дефекты не обнаружены	да
35	Дефекты не обнаружены	да	52	Дефекты не обнаружены	да
36	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да

54	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	61		
56	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	Неж пом. Магазин	Дефекты не обнаружены	да
Неж пом. Магазин	Дефекты не обнаружены	да	Неж пом. 44а	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»


Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Акт № 24

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«05» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (ЛО14-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.

(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.

(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Иные представители:

Начальник Белоярского ПУ

АО «Газпром газораспределение Север» _____ Жонгак Ю. А.

(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

кв. Спортивный, дом 4/1.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	11	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	12	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	13	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	14	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	15	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	16	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	17	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»

_____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»

_____ Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



Акт № 25

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«05» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (ЛО14-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

кв. Спортивный, дом 4/2.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
65	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
67	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
68	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
69	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
70	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
71	Дефекты не обнаружены	да	81	Дефекты не обнаружены	да
72	Дефекты не обнаружены	да	82	Дефекты не обнаружены	да
73	Дефекты не обнаружены	да	83	Дефекты не обнаружены	да
74	Дефекты не обнаружены	да	Меж. Пом	Дефекты не обнаружены	да
75	Дефекты не обнаружены	да			

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»

_____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»

_____ Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



Акт № 26

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«05» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (ЛО14-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Провизел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

ул. Центральная, дом 2.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
5	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
19	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да
20	Дефекты не обнаружены	да	39	Дефекты не обнаружены	да
21	Дефекты не обнаружены	да	40	Дефекты не обнаружены	да

41	Дефекты не обнаружены	да	53	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	54	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	55	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	56	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
62	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом Магазин «Канцпресс»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом «Студия красоты»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Элегант»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Салон сотовой связи «Теле-2»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Салон сотовой связи «Матив»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»


Гусев Р. В.
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Акт № 27

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белларский

«05» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой». Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Г.д. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Иные представители:

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие шорохов в многоквартирном жилом доме по адресу:

ул. Центральная, дом 5.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	39	Дефекты не обнаружены	да

40	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	81	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	82	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	83	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	84	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	85	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	86	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	87	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	88	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	89	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	90	Дефекты не обнаружены	да
61	Дефекты не обнаружены	да	91	Дефекты не обнаружены	да
64	Дефекты не обнаружены	да	92	Дефекты не обнаружены	да
65	Дефекты не обнаружены	да	93	Дефекты не обнаружены	да
66	Дефекты не обнаружены	да	94	Дефекты не обнаружены	да
67	Дефекты не обнаружены	да	95	Дефекты не обнаружены	да
68	Дефекты не обнаружены	да	96	Дефекты не обнаружены	да
69	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Винни-Пух»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Салон красоты	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Салон «Евросеть»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Обувная Мастерская	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Чистота»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. ТурЛидер	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Салон связи «Связной»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Салон связи «МТС»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Салон связи «Мегафон»	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»


Гусakov P. B.
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Акт № 28

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«05» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Э.т. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

ул. Центральная, дом 13.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да

37	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Комфорт»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Лидер»	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»

 Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»

 Гусakov P. B.
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Акт № 29

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«06» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Д014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Г.л. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

ул. Центральная, дом 14.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
4	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да
19	Дефекты не обнаружены	да	39	Дефекты не обнаружены	да

40	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Магазин «Пиво»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «СпортЛидер»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Парикмахерская «Чародейка»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «ЭлитБукет»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Магазин «Микс»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «София»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Магазин «Цветы для Вас»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Нотариус	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»

 Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»

 Гусков Р. Д.
(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



Акт № 30

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Болоярский

«06» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Г.л. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

ул. Центральная, дом 15.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
19	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да

39	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	81	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	85	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	86	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	87	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	88	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	89	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	90	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	91	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	92	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	93	Дефекты не обнаружены	да
61	Дефекты не обнаружены	да	94	Дефекты не обнаружены	да
62	Дефекты не обнаружены	да	95	Дефекты не обнаружены	да
63	Дефекты не обнаружены	да	96	Дефекты не обнаружены	да
64	Дефекты не обнаружены	да	97	Дефекты не обнаружены	да
65	Дефекты не обнаружены	да	98	Дефекты не обнаружены	да
66	Дефекты не обнаружены	да	99	Дефекты не обнаружены	да
67	Дефекты не обнаружены	да	100	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Салон красоты «Савона»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «Люком»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Магазин «Ромашка»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «Танго»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Магазин «Мебель Мяс»	Дефекты не обнаружены	да	.	.	.

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»


Гусков Р. В.
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Акт № 31

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«06» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (ЛО14-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

ул. Центральная, дом 16.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да
19	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
20	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да

39	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	81	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	82	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	85	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	86	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	87	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	88	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	89	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	90	Дефекты не обнаружены	да
61	Дефекты не обнаружены	да	91	Дефекты не обнаружены	да
63	Дефекты не обнаружены	да	92	Дефекты не обнаружены	да
64	Дефекты не обнаружены	да	93	Дефекты не обнаружены	да
65	Дефекты не обнаружены	да	94	Дефекты не обнаружены	да
66	Дефекты не обнаружены	да	95	Дефекты не обнаружены	да
67	Дефекты не обнаружены	да	96	Дефекты не обнаружены	да
68	Дефекты не обнаружены	да	97	Дефекты не обнаружены	да
69	Дефекты не обнаружены	да	98	Дефекты не обнаружены	да
70	Дефекты не обнаружены	да	99	Дефекты не обнаружены	да
71	Дефекты не обнаружены	да	100	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Анастасия»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Блеск»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Магазин «Кристи»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом. Магазин «Парус»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. Пом. Комитет по делам несовершеннолетних	Дефекты не обнаружены	да			

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»


Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Акт № 32

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«06» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (ЛП14-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу

ул. Школьная, дом 3.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаружены ли дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаружены ли дефекты	Пригодность (да, нет)
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да
19	Дефекты не обнаружены	да	39	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да

42	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
60	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
61	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
62	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
63	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
64	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
65	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
66	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
67	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
68	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «Е-96»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Магазин «Мадонна»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «Амикс»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Магазин «Сибола»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «Фаворит»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом.	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом.	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»


Гусakov P. B.
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Акт № 33

обследовании технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«06» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специальност по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

ул. Школьная, дом 9.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	31	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	36	Дефекты не обнаружены	да
18	Дефекты не обнаружены	да	37	Дефекты не обнаружены	да
19	Дефекты не обнаружены	да	38	Дефекты не обнаружены	да

39	Дефекты не обнаружены	да	59		
40	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	71	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
52	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
53	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Салон	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Магазин «Большой сад»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. «Гепеус»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Магазин «Большой сад»	Дефекты не обнаружены	да	Неж. пом. Магазин «Мебель»	Дефекты не обнаружены	да
Неж. пом. Следственный отдел	Дефекты не обнаружены	да			

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»

_____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК/
ООО «Ремстройсервис»

_____ Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)



Акт № 34

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Беловский

«06» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Д014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:
СУ-966, дом 9

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.


Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	3	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	4	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


_____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»


_____ Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



Акт № 35

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«06» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (0014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О. представителя организации)


Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

СУ-966, дом 18

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	3	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	4	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


_____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»


_____ Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



Акт № 36

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«06» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (И014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

СУ-966, дом 23

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	3	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	4	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»

_____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»

_____ Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



Акт № 37

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«06» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (ЛО14-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Произвал обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

СУ-966, дом 25

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	3	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	4	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»

_____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»

_____ Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



Акт № 38

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«06» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (Л014-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(должность, Ф.И.О представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:


7мкр., дом 10.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений.

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да

36	Дефекты не обнаружены	да	57	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	58	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	59	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
66	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом «Библиотека»	Дефекты не обнаружены	да

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройсервис»


Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя заказчика)



АКТ № 39

обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов, устройств)

г. Белоярский

«06» марта 2026г.

ООО «СтильДомСтрой», Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №86-06-2009-000144 (ЛД14-00101-86/00150172)

Специалист по обследованию:

Инженер ООО «СтильДомСтрой» _____ Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Представитель заказчика:

Гл. инженер ООО «Ремстройсервис» _____ Гусаков Р. В.
(подпись, Ф.И.О. представителя организации)

Произвел обследование (периодическую проверку) технического состояния вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений в многоквартирном жилом доме по адресу:

7мкр., дом 9.

С целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений

Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы		Квартира или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)		Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1	Дефекты не обнаружены	да	18	Дефекты не обнаружены	да
2	Дефекты не обнаружены	да	19	Дефекты не обнаружены	да
3	Дефекты не обнаружены	да	20	Дефекты не обнаружены	да
4	Дефекты не обнаружены	да	21	Дефекты не обнаружены	да
5	Дефекты не обнаружены	да	22	Дефекты не обнаружены	да
6	Дефекты не обнаружены	да	23	Дефекты не обнаружены	да
7	Дефекты не обнаружены	да	24	Дефекты не обнаружены	да
8	Дефекты не обнаружены	да	25	Дефекты не обнаружены	да
9	Дефекты не обнаружены	да	26	Дефекты не обнаружены	да
10	Дефекты не обнаружены	да	27	Дефекты не обнаружены	да
11	Дефекты не обнаружены	да	28	Дефекты не обнаружены	да
12	Дефекты не обнаружены	да	29	Дефекты не обнаружены	да
13	Дефекты не обнаружены	да	30	Дефекты не обнаружены	да
14	Дефекты не обнаружены	да	32	Дефекты не обнаружены	да
15	Дефекты не обнаружены	да	33	Дефекты не обнаружены	да
16	Дефекты не обнаружены	да	34	Дефекты не обнаружены	да
17	Дефекты не обнаружены	да	35	Дефекты не обнаружены	да

36	Дефекты не обнаружены	да	60	Дефекты не обнаружены	да
37	Дефекты не обнаружены	да	61	Дефекты не обнаружены	да
38	Дефекты не обнаружены	да	62	Дефекты не обнаружены	да
39	Дефекты не обнаружены	да	63	Дефекты не обнаружены	да
40	Дефекты не обнаружены	да	64	Дефекты не обнаружены	да
41	Дефекты не обнаружены	да	65	Дефекты не обнаружены	да
42	Дефекты не обнаружены	да	66	Дефекты не обнаружены	да
43	Дефекты не обнаружены	да	67	Дефекты не обнаружены	да
44	Дефекты не обнаружены	да	68	Дефекты не обнаружены	да
45	Дефекты не обнаружены	да	69	Дефекты не обнаружены	да
46	Дефекты не обнаружены	да	70	Дефекты не обнаружены	да
47	Дефекты не обнаружены	да	72	Дефекты не обнаружены	да
48	Дефекты не обнаружены	да	73	Дефекты не обнаружены	да
49	Дефекты не обнаружены	да	74	Дефекты не обнаружены	да
50	Дефекты не обнаружены	да	75	Дефекты не обнаружены	да
51	Дефекты не обнаружены	да	76	Дефекты не обнаружены	да
54	Дефекты не обнаружены	да	77	Дефекты не обнаружены	да
55	Дефекты не обнаружены	да	78	Дефекты не обнаружены	да
56	Дефекты не обнаружены	да	79	Дефекты не обнаружены	да
57	Дефекты не обнаружены	да	80	Дефекты не обнаружены	да
58	Дефекты не обнаружены	да	Неж. Пом.	Дефекты не обнаружены	да
59	Дефекты не обнаружены	да	-	-	-

Специалист по обследованию
ООО «СтильДомСтрой»


Крюков А. Г.
(подпись, Ф.И.О представителя организации)



Представитель УК
ООО «Ремстройфинс»


Гусakov P. B.
(подпись, Ф.И.О представителя заказчика)

